

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atestamos que a empresa **FENITEC – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, situada na Av. Leste nº 100 – Bairro Ponto Certo – Camaçari/BA - CEP 42801170 executou de forma satisfatória o serviço abaixo citados:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REDUTOR R1002;

- Desmontagem
- Substituição de rolamentos e retentor
- Limpeza
- Confecção de pinos guia
- Montagem

ORDEM DE SERVIÇO: 5754

PERÍODO: 13/06/2017 a 15/06/2017

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 3.750,00

LOCAL/CLIENTE: VALFILM CAMAÇARI - Avenida Leste, s/n, Quadra A, Lotes 2 a 24 – Poloplast. CEP: 42801-170. Camaçari – Bahia.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO FENITEC: GILDERLEY PEREIRA DIAS –
ENGENHEIRO INDUSTRIAL MECÂNICO – RPN: 140376137-0**

Camaçari/BA, 15 de junho de 2017.

ELMO ROCHA

MANUTENÇÃO

VALFILM NORDESTE

CNPJ: 046.613.520/0001-20