

MODELO DE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atestamos que a empresa **FENITEC – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, situada na Av. Leste nº 100 – Bairro Ponto Certo – Camaçari/BA - CEP 42801170 executou de forma satisfatória o serviço abaixo citados:

Manutenção e adequação de rotores do filtro da Planta 3 (unidade de simões filho), conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

CONTRATO Nº 4502960540

INÍCIO: 11/08/2016

FINAL: 08/11/2016

VALOR: R\$ 27.000,00

1. DADOS DO EQUIPAMENTO

Ventilador Pneumático

2. ESCOPO

Manutenção no Ventilador Pneumático; enchimento do eixo nas áreas da polia, mancal e ventilador para ajuste de folgas existentes, sendo então reajustadas.

Camaçari/BA, 05 de maio de 2017.

THIAGO SEN
ENG. COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
VALE MANGANÊS